

<p>Source du risque</p>	<p>Liste des Travaux réglementés soumis à demande de dérogation pour les Apprentis mineurs Autorisation par l'Inspection du travail en date du 04/09/2014 Validité 3 ans → 03/09/2017</p>	<p>BP COUVREUR</p> <p>Liste Nature des travaux</p> 
<p>Activité</p>	<p>D. 4153-17 - travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangereux définis aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60</p>	<p>ZINN 7 Décapage du zinc pour réaliser une soudure</p> <p>TARGETTE PLOMB / ETAIN (67% / 33%) Soudage</p> <p>Plomb Brasage</p> <p>Pierre ammoniacale (chlorure d'ammonium) Nettoyage fer à souder</p>
<p>Equipement de travail</p>	<p>D4153-22 - travaux susceptibles de les exposer à des rayonnements optiques artificiels et pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452- 6</p>	<p>Chalumeau oxyacétylène Brasage, soudage</p>
<p>Equipement de travail</p>	<p>D. 4153-28 - travaux impliquant l'utilisation ou l'entretien : « 1° des machines mentionnées à l'article R. 4313-78, quelle que soit la date de mise en service ; « 2° des machines comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail qui ne peuvent pas être rendus inaccessibles durant leur fonctionnement</p>	<p>Fer à souder Façonnage et mise en œuvre des évacuations des eaux pluviales</p> <p>Plieuse mécanique Façonnage du zinc</p> <p>Cisaille guillotine à zinc Coupage du zinc</p> <p>Grugeoir Découpage</p> <p>Perceuse portative Façonnage des pièces de bois</p> <p>Scie circulaire Découpage des pièces de bois (chevrons)</p>
<p>Equipement de travail</p>	<p>D. 4153-33 - travaux impliquant les opérations de manipulation, de surveillance, de contrôle et d'intervention sur des appareils à pression soumis à suivi en service en application de l'article L.557-28 du code de l'environnement</p>	<p>Oxygène Acétylène Purger, contrôler circuits</p> <p>Gaz BUTANE Purger, contrôler circuits</p>
<p>Equipement de travail</p>	<p>D. 4153-31 - montage et démontage d'échafaudages</p>	<p>COMABI type R200 Montage MDS</p> <p>Monter et démonter échafaudage de pied</p> <p>Réf.3 de la R408 Réceptionner et réaliser la maintenance sur échafaudage de pied</p> <p>Réf.4 de la R408 Travail sur échafaudage</p> <p>Réf.5 de la R408</p>

Source du risque	<p>Liste des Travaux réglementés soumis à demande de dérogation pour les Apprentis mineurs</p> <p><u>Autorisation par l'Inspection du travail en date du .../.../201..</u></p> <p>Validité 3 ans → .../.../201..</p>	<p>BP COUVREUR</p> <p><i>Liste à remplir</i></p> <p>Nature des travaux</p> <p>Cachet de l'entreprise</p>
Activité	<p>D. 4153-17 - travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangereux définis aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60</p>	<p>.....</p> <p>Décapage du zinc pour réaliser une soudure</p> <p>.....</p> <p>Soudage</p> <p>.....</p> <p>Brasage</p> <p>.....</p> <p>Nettoyage fer à souder</p>
Equipement de travail	<p>D4153-22 - travaux susceptibles de les exposer à des rayonnements optiques artificiels et pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452- 6</p>	<p>.....</p> <p>Brasage, soudage</p>
Equipement de travail	<p>D. 4153-28 - travaux impliquant l'utilisation ou l'entretien :</p> <p>« 1° des machines mentionnées à l'article R. 4313-78, quelle que soit la date de mise en service ;</p> <p>« 2° des machines comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail qui ne peuvent pas être rendus inaccessibles durant leur fonctionnement</p>	<p>.....</p> <p>Façonnage et mise en œuvre des évacuations des eaux pluviales</p> <p>.....</p> <p>Façonnage du zinc</p> <p>.....</p> <p>Coupage du zinc</p> <p>.....</p> <p>Découpage</p> <p>.....</p> <p>Façonnage des pièces de bois</p> <p>.....</p> <p>Découpage des pièces de bois (chevrons)</p>
Equipement de travail	<p>D. 4153-33 - travaux impliquant les opérations de manipulation, de surveillance, de contrôle et d'intervention sur des appareils à pression soumis à suivi en service en application de l'article L.557-28 du code de l'environnement</p>	<p>.....</p> <p>Purger, contrôler circuits</p> <p>.....</p> <p>Purger, contrôler circuits</p>
Equipement de travail	<p>D. 4153-31 - montage et démontage d'échafaudages</p>	<p>.....</p> <p>Monter et démonter échafaudage de pied</p> <p>Réf.3 de la R408</p> <p>Réceptionner et réaliser la maintenance sur échafaudage de pied</p> <p>Réf.4 de la R408</p> <p>Travail sur échafaudage</p> <p>Réf.5 de la R408</p>