

Source du risque	Liste des Travaux réglementés soumis à demande de dérogation pour les Apprentis mineurs <u>Autorisation par l'Inspection du travail en date du 04/09/2014</u> Validité 3 ans → 03/09/2017	BP INSTALLATEUR GÉNIE CLIMATIQUE ET SANITAIRE Liste Nature des travaux
Activité	D. 4153-17 - travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangereux définis aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60	Dégraissant nettoyant d'origine végétal KF Nettoyage pièces Colle PVC GEB GEBSOPLAST Collage réseaux fluidiques Antigel (inhibiteur de corrosion) SENTINEL X500 Purger, contrôler circuits Propylène glycol (liquide de refroidissement chauffage) CALOP 30D Purger, contrôler circuits Décapant 800 castolin Décapant brasure Acide tartrique contenant 5 à 10% de soude caustique Détartrant
Equipement de travail	D4153-22 - travaux susceptibles de les exposer à des rayonnements optiques artificiels et pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452- 6	Chalumeau oxyacétylène Brasage / Soudage / Oxydécoupage Chalumeau PROPANE Brasage / Soudage Chalumeau de chauffe Façonnage Soudage à l'arc TIG Soudage Soudage électrode enrobée Soudage
Equipement de travail	D. 4153-28 - travaux impliquant l'utilisation ou l'entretien : « 1° des machines mentionnées à l'article R. 4313-78, quelle que soit la date de mise en service ; « 2° des machines comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail qui ne peuvent pas être rendus inaccessibles durant leur fonctionnement	Disqueuse Façonnage Filière électrique Façonnage Extrudeuse électrique Assemblage Cintreuse électrique Cintrage
Equipement de travail	D. 4153-33 - travaux impliquant les opérations de manipulation, de surveillance, de contrôle et d'intervention sur des appareils à pression soumis à suivi en service en application de l'article L.557-28 du code de l'environnement	OXYGENE ACETYLENE LINDE GAS Soudage réseaux fluidiques Gaz naturel Purger, contrôler circuits Propane Purger, contrôler circuits Fioul Purger, contrôler circuits
Equipement de travail	D. 4153-31 - montage et démontage d'échafaudages	COMABI Type R200 montage MDS Travail sur échafaudage Réf. 5 de la R408

Source du risque	Liste des Travaux réglementés soumis à demande de dérogation pour les Apprentis mineurs <u>Autorisation par l'Inspection du travail en date du .../.../201..</u> Validité 3 ans →.../.../201..	BP INSTALLATEUR GÉNIE CLIMATIQUE
		Liste à remplir Nature des travaux Cachet de l'entreprise
Activité	D. 4153-17 - travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangereux définis aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60	 Nettoyage pièces Collage réseaux fluidiques Purger, contrôler circuits Purger, contrôler circuits Décapant brasure Détartrant
Equipement de travail	D4153-22 - travaux susceptibles de les exposer à des rayonnements optiques artificiels et pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452- 6	 Brasage / Soudage / Oxydécoupage Brasage / Soudage Façonnage Soudage Soudage
Equipement de travail	D. 4153-28 - travaux impliquant l'utilisation ou l'entretien : « 1° des machines mentionnées à l'article R. 4313-78, quelle que soit la date de mise en service ; « 2° des machines comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail qui ne peuvent pas être rendus inaccessibles durant leur fonctionnement	 Façonnage Façonnage Assemblage Cintrage
Equipement de travail	D. 4153-33 - travaux impliquant les opérations de manipulation, de surveillance, de contrôle et d'intervention sur des appareils à pression soumis à suivi en service en application de l'article L.557-28 du code de l'environnement	 Soudage réseaux fluidiques Purger, contrôler circuits Purger, contrôler circuits Purger, contrôler circuits
Equipement de travail	D. 4153-31 - montage et démontage d'échafaudages	 Travail sur échafaudage Réf. 5 de la R408